



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direcção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte
Divisão de Gestão de Obras de Arte

Empreitada n.º 140/DMMC/DIOA/DGOA/20 - "Reabilitação do Passadiço da Doca dos Olivais"

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO




Figura 1 – Passadiço da Doca dos Olivais



Figura 2 – Vista aérea da obra



Figura 3 – Pormenor da face exterior do dique



Figura 4 – Vista de um dos maciços da estrutura



Figura 5 – Vista dos perfis tubulares de apoio da estrutura



Figura 6 – Vista inferior do tabuleiro metálico



Figura 7 – Pormenor de desnível no revestimento de madeira